

Guia: Como crear valor con un sistema de medición

Principales retos para incrementar la productividad



Poca
visibilidad



Velocidad




Veracidad



Cultura
operadores

Estrategía para
implementar algo
tan amplio....



Priorizar



Invertir

El Mejor método



Perdidas de Disponibilidad	Paros No Programados	Fallas de Mantenimiento, Arranques tardíos, Paros de Operación
	Paros Programados	Cambios de Producto Mantenimientos Preventivos, descansos.....
Perdidas de desempeño	Microparos	Paros menores, falta de material
	Perdidas de velocidad	Reducción de velocidad por operación, reducción por balance de línea.
Perdidas de Calidad	Rechazos de producción	Faltas de calidad, defectos de proceso, defectos de producto
	Rechazos por setup	Ajustes de arranque de máquina.

Seis Grandes Perdidas

Camino a la eficiencia

